Part No. 4903-0055-4

www.minelab.com

Australia & Asia Pacific
+ 61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

Europe & Russia
+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

North, South & Central America
+1 630 401 8150
info@minelabamericas.com

Middle East & Africa
+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

ZVT Super-D GPSi Wi-Stream

World's Best Metal Detection Technologies

MINELAB

GPZ7000

Field Guide

Guía de Campo

Guia de Campo

Read the instruction manual for more detailed information
Lea el manual de instrucciones para obtener información más detallada
Leia o manual de instruções para informações mais detalhadas

OPERATING FREQUENCY
The detector is configured to operate at a fundamental operating frequency of 3.675 kHz.

Factory Reset
Restablecimiento de Fábrica
Configuração de Fábrica

1
Press and hold for 10 seconds
Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos
Pressione e segure por 10 segundos

2
Select Reset All
Seleccione Restablecer Todo
Selecione Reconfigurar Tudo

Quick Start
Inicio Rápido
Início Rápido

1 Turn On / Encender / Ligar

2 Select Quick Start / Seleccione Inicio Rápido / Selecione Início Rápido

3 Select Reset Settings / Seleccione Restablecer Configuración / Selecione Ajustes de Reconfiguração

4 Noise Cancel / Cancelar el Ruido / Cancelar Ruído

5 Quick-Trak / Quick-Trak / Quick-Trak

6 Start Detecting / Iniciar la Detección / Comece a Detecção

Threshold Level
Nivel del Umbral
Nível de Tom Limiar

1

2

3

Connect WM 12 (optional)
Conectar WM 12 (Opcional)
Conectar WM 12 (Opcional)

1 Select 'Connect WM 12' / Seleccione 'Conectar WM 12' / Selecione 'Conectar WM 12'

2 Follow the on-screen instructions / Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla / Siga as instruções na tela

Gold Mode
Módulo para Ouro
Modo de Oro

High Yield
Alto Rendimiento
Alto Rendimento

Small/Medium nuggets
Pepitas pequeñas / medianas
Pepitas pequenas /médias

General
General
Geral

General nuggets
Pepitas generales
Todos os tipos de Pepitas

Extra Deep
Profundidad extra
Profundidade extra

Deep large nuggets
Pepitas grandes y profundas
Pepitas grandes e profundas

Ground Type
Tipo de Solo
Tipo de terreno

Normal
Normal
Normal

Low soil mineralisation
Suelo de baja mineralización
Solo de baixa mineralização

Difficult
Difícil
Difícil

High soil mineralisation
Suelo de alta mineralización
Solo de alta mineralização

Severe
Severo
Severo

Severe soil mineralisation
Suelo de severa mineralización
Solo de severa mineralização

Quick-Trak

1

Keep coil close to ground
Mantega la bobina cerca del suelo
Mantenha a bobina próxima do solo

2

Sweep coil over one spot
Barra la bobina sobre un lugar
Passe a bobina sobre um local

3

4

Sweep until audio is stable
Barra hasta que el audio esté estable
Passe a bobina até que o áudio seja estável

5

6

Start detecting
Comience la detección
Comece a detecção

Detecting Basics
Detección Básica
Detecção Básica

Sweep level
Nivel del barrido
Nível da varredura

Keep metal away from coil
Mantenga los metales lejos de la bobina
Mantenha metais afastados da bobina

Sweep slowly
Barra lentamente
Varra lentamente

Recommended 15m
La distancia recomendada es de 15m
Recomenda-se a distância de 15m

15m (45')

Move apart
Manténgase lejos de otros detectores
Afaste-se de outros detectores

Overlap sweep
Superposición del barrido
Sobreponha a varredura

Refill hole
Vuelva a llenar el agujero
Tape o buraco